

Sample	Ag	Al	As	Ba	Be	Bi	Ca	Cd	Ce	Co	Cr
UNITS	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm
SP1	-0,5	-0,01	-1	2	-0,5	-0,1	21,6	-0,5	0,1	4	-50
SP1 Rpt	-0,5	-0,01	3	1	-0,5	-0,1	21,5	-0,5	0,1	-2	-50


Sample	Cs	Cu	Dy	Er	Eu	Fe	Ga	Gd	Hf	Ho	In
UNITS	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
SP1	-0,1	-2	-0,05	-0,05	-0,05	0,02	-0,2	-0,2	-0,2	-0,02	-0,05
SP1 Rpt	-0,1	-2	-0,05	0,05	-0,05	0,02	-0,2	-0,2	-0,2	-0,02	-0,05

Sample	K	La	Li	Lu	Mg	Mn	Mo	Na	Nb	Nd	Ni
UNITS	%	ppm	ppm	ppm	%	ppm	ppm	%	ppm	ppm	ppm
SP1	-0,01	0,1	1,5	-0,02	14,2	34	-0,5	-0,01	1	0,2	6
SP1 Rpt	-0,01	0,1	1,5	-0,02	14,1	34	-0,5	-0,01	-0,5	0,1	4

Sample	P	Pb	Pr	Rb	Re	S	Sb	Sc	Se	Sm	Sn
UNITS	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
SP1	-50	-10	-0,05	-0,2	-0,1	50	-0,1	-1	-5	-0,05	-1
SP1 Rpt	100	10	-0,05	-0,2	-0,1	100	-0,1	-1	-5	-0,05	-1

Sample	Sr	Ta	Tb	Te	Th	Ti	Tl	Tm	U	V	W
UNITS	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
SP1	47	-0,1	-0,02	-0,2	-0,1	150	-0,1	-0,05	0,3	-5	-0,5
SP1 Rpt	47	-0,1	-0,02	-0,2	-0,1	100	-0,1	-0,05	0,2	-5	-0,5

Sample	Y	Yb	Zn	Zr
UNITS	ppm	ppm	ppm	ppm
SP1	0,3	-0,05	6	18
SP1 Rpt	0,3	-0,05	4	17



NAMAGRA (PTY) LTD
 TEL: +264 64 550 201 P.O. BOX: 69 KARIBIB